

PHOSPHAT SUPER

защитный очиститель Phosphat Super обеспечивает длительный срок службы и аморфное фосфатное покрытие для оптимальной адгезии.

Описание

Очиститель - неорганическое соединение - широко используется в различных отраслях промышленности. Популярность обусловлена уникальными свойствами, такими как высокая коррозионная стойкость и нетоксичность. Мощный очиститель и железифосфатирующий состав для использования в погружных ваннах

это жидкость, содержащая высокую концентрацию жидких моющих средств типа растворителя и слабые кислотные химические фосфатирующие соединения.

Мощный очиститель и железифосфатирующий состав для использования в погружных ваннах.

PHOSPHAT-SUPER используется при нанесении методом погружения в ёмкость

PHOSPHAT-SUPER- SPRAY — это малопенящийся продукт, используемый при распылении.

Преимущества

Основным преимуществом является превосходная очищающая способность, обеспечивает более однородное и постоянное радужное фосфатное конверсионное покрытие на стальных и цинковых поверхностях, а также гарантирует превосходное ингибирование

Обеспечивает следующие характеристики продукта

Объединяет очистку и фосфатирование в один этап, чтобы уменьшить эксплуатационные расходы.

Обеспечивает отличную чистку, обычно превосходящую порошкообразный очиститель/утюг фосфатные соединения.

Обеспечивает длительный срок службы бака и аморфное фосфатное покрытие для оптимальной адгезии краски.

Способ применения

Применение в баке для погружения Phosphat Super

Чистый Phosphat Super- 5-6 % при 40-60 °C в течение примерно 5 минут или 10-15% при комнатной температуре в течение 10 минут.

Ополаскивание Phosphat Super

Чистить переливающуюся прохладную воду в течение 1-2 минут. Сливать и наполнять ежедневно.

Ингибитивное полоскание

HIB или HIBI SEAL-NC, 20/00 в 20-80°C в течение 1 минуты. Сбрасывайте и заряжайте еженедельно.

Применение распылением Phosphat Super Sprey

1,5-3 % при 20-40 °C в течение примерно 2 минут. Чистить переливающуюся прохладную воду в течение 1-2 минут. Сливать и наполнять ежедневно.

HIB или HIBI SEAL-NC, 20/00 в 20-80 °C в течение 1 минуты. Сбрасывайте и заряжайте еженедельно.

Безопасность

Фосфат содержит кислотные компоненты. Избегать попадания на кожу, в глаза и т.д.